

# 湖南 XX 矿业有限责任公司

## “10·16”一般车辆伤害事故调查报告

2023 年 10 月 16 日 23 时 20 分许，位于平江县 XX 镇境内的湖南 XX 矿业有限责任公司 XX 金矿-180 中段东底板岔道口处发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 117.6 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）等有关规定，经平江县人民政府批准，2023 年 11 月 1 日，成立了由县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县自然资源局、县总工会和 XX 镇人民政府组成的湖南 XX 矿业有限责任公司“10·16”一般车辆伤害事故联合调查组（以下简称事故调查组），事故调查组邀请县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和技术分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，查清了事故暴露出的主要问题，并提出了对事故责任单位、相关责任人的处理意见和事故的防范整改措施建议。现将有关情况报告如下：

### 一、事故相关单位基本情况

湖南 XX 矿业有限责任公司（以下简称 XX 矿业）位于湖南省平江县 XX 镇境内，是湖南 XX 投资集团的子公司，为省属国企。本部是生产单位，下设 2 个子公司，湖南 XXXX 矿业有限责任公司和 XX 井巷工程有限责任公司。

## 二、承包合同及安全生产管理协议情况

双方同时签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》（协议编号：XXXXXXXX），协议明确了双方安全生产方面的权利、义务、责任。

协议明确甲方安全生产管理职责：建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，落实各项安全技术措施要求；对乙方的安全生产实施监督管理；负责对乙方现场安全生产进行监督检查并督促整改落实等。

协议明确乙方安全生产管理责任：在甲方的监督指导下对项目部管辖范围内的安全生产负全面责任，接受甲方的指导和监督，遵守甲方制定的安全生产管理规章制度和操作规程；加强现场及作业场所的安全管理，坚持开展安全检查和隐患排查，并对发现的隐患及时处理，对作业中存在的事故隐患要明确告知从业人员，落实各项安全规章制度和操作规程，保证安全生产；教育本单位员工自觉遵章守纪，不得违章指挥和违章作业；接受甲方组织的

安全生产培训和指导，加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员掌握必须的安全生产知识和操作技能等。

### **三、安全管理情况**

#### **(一) 湖南 XX 矿业有限责任公司**

XX 矿业制定了《安全生产责任制》、《安全检查制度》、《人员出入井管理制度》、《领导带班下井管理制度》、《隐患排查治理制度》、《提升运输安全管理制度》、《电机车工安全操作规程》、《员工安全生产违章积分考核管理办法》等，各项安全规章制度比较健全，但对井下电机车的安全管理存在不到位；对外包施工单位昌安井巷公司驻 XX 矿业项目部的安全生产工作统一协调、管理存在不到位；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程、监督和教育从业人员遵章守纪存在不到位。

#### **(二) XX 井巷工程有限责任公司**

昌安井巷公司驻 XX 矿业项目部制定了《设备设施安全管理制度》、《班组安全管理办法》、《安全检查制度》、《安全隐患排查治理制度》、《电机车工安全操作规程》等安全生产管理制度和操作规程，但在从业人员遵章守纪方面监督、执行不到位，未落实《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款（应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安

全操作规程)的要求,事故发生当天未及时发现和制止 XX 违章驾驶井下电机车。

#### **四、事故原因和性质**

##### **(一) 直接原因**

XX 金矿-180 中段作业人员 XX 未经培训,违章驾驶电机车导致牵引的矿桶跳轨,又在电机车未拉手刹、档位未归零、受电弓断开措施不牢靠的情况下违章进行矿桶复位操作,致使电机车受电弓反弹接触架空线启动运行,导致其被突然启动的电机车牵引的矿桶撞到并挤压,造成事故发生。

##### **(二) 间接原因**

###### **1. 湖南 XX 矿业有限责任公司**

对井下电机车的安全管理存在不到位,未采取有效措施防范非驾驶员违章驾驶电机车;对昌安井巷公司驻 XX 矿业项目部的安全生产工作统一协调、管理存在不足,针对项目部从业人员违章驾驶电机车的行为,未及时督促整改到位;教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程存在不到位,未杜绝井下从业人员违章驾驶电机车的行为;及时发现和制止从业人员的违章作业行为存在不到位,缺乏发现从业人员违章驾驶电机车的有效技术手段。

##### **(三) 事故性质**

经调查分析认定:湖南 XX 矿业有限责任公司“10·16”车

辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

## **五、事故防范与整改措施**

### **（一）湖南 XX 矿业有限责任公司**

应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：（1）进一步完善公司井下电机车安全管理措施，防范从业人员违章驾驶电机车。（2）加强对外包单位安全生产工作的统一协调、管理。（3）教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。（4）加强安全生产的督促检查，及时发现和制止从业人员的违章作业行为。

### **（二）XX 井巷工程有限责任公司**

应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：（1）加强对从业人员的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。（2）教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。（3）加强安全生产的督促检查，及时发现和制止从业人员的违章作业行为。

湖南 XX 矿业有限责任公司

“10·16”一般车辆伤害事故调查组

2023年12月16日

附件 1:

## 人员伤亡和直接经济损失表

### (一) 伤亡人员表

姓名	性别	籍贯	年龄	工种	伤害程度
XX	男	湖南平江	38	出砂工	死亡

### (二) 直接经济损失

序号	项目名称	金额
1	赔偿金额	117 万元
2	事故救援	0.2 万元
3	其他费用	0.4 万元
合计	117.6 万元	