

6.22—7.2 龙门镇水利设施水毁 情况汇总

本次强降雨期间，龙门镇总降雨量达 524.5mm，其中 6 月 30 日—7 月 1 日期间降雨量达到 210mm 以上，短时强降雨对我镇水利基础设施造成较大影响。7 月 2 日—7 月 7 日，经镇防办组织水利、应急等部门工作人员核实，基本情况如下：

一、水利设施大面水毁情况

- 1、水毁泵站：12 座，恢复资金约需 965000 元
- 2、水毁河堤：12.5 千米，恢复资金约需 75073340 元
- 3、水毁渠道：243 处/4.729 千米，恢复资金约需 945800 元
- 4、水毁水库：洞坪水库高涵卧管破裂损毁 15 米，涵洞破裂 30 米，恢复资金约需 184000 元，碧源堰水库管理用房倒塌，恢复资金约需 276000 元
- 5、水毁万方山塘及万方以下骨干山塘：18 口，恢复资金约需 1056800 元
- 6、水毁堰坝：4 座，恢复资金约需 576000 元
- 7、水毁饮水工程：10600 米，恢复资金约需 1060000 元

二、上型水库灌区水毁情况

1、水毁主干渠道：5440 米/138 处，损失金额 288.32 万元

2、水毁排洪渠：1630 米/18 处，损失金额 81.5 万元

3、水毁渡槽：502 米/3 处，损失金额 251 万元

4、水毁隧洞：1410 米/12 处，损失金额 157.92 万元

5、水毁涵洞：1610 米/14 处，损失金额 181.44 万元

6、水毁分水闸：13 处，损失金额 6.63 万元

7、水毁堰坝：760 米/12 处，损失金额 235.6 万元

附件：龙门镇水利设施水毁部分图片

附件：













14:43 | 2024-07-01
星期一 小雨 25°C
平江县·121乡道

今日水印
相机 真实时间
防伪 WCGKK4RLTLBA69



14:44

2024-07-01
星期一 小雨 25°C

平江县·121乡道

今日水印
相机 真实时间

防伪 MA9TNYG43URMB2







